


# 改善箇所説明図



注:  は、交換部品を示す。

## 不具合の内容

平ボディトラックのステンレス製リヤフェンダー取付ステーにおいて、当該ステーの製作にかかる機械管理が不適切のため、当該ステーにバリが生じているものがある。そのため、車両整備時にそのバリに触れると負傷するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、当該ステーを対策品に交換する。